

Normec BTV Vlaams-Brabant
Nieuwlandlaan 105 (B412)
3200 AARSCHOT
016 63 47 45
016 63 12 21
vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com

JEUGDHUIS BUNKER
P/A Stijn Janssens

GROTESTRAAT 29
3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE

AARSCHOT, 09/07/26

O/Ref. : 2026/7/CT09324000/CTR006216_A0002 K09324000/VBR010166/NS
U/Ref. :
Tel. : 0478 69 38 23
Verslagnr. : 0881-260709-02 - 0689-250710-01

VERSLAG VAN CONTROLE VAN VISUELE CONTROLE VAN GALVA-CONSTRUCTIES

Datum van controle : 09/07/2026
Plaats van controle : STRANDFUIF
GROTESTRAAT 29
3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE
Aanwezige personen : Stijn Janssens

1. BESCHRIJVING

Togen

- 1) In de grote tent : lengte : 20m / breedte : 3m/ hoogte : 4m opgebouwd in steigermateriaal, bekleed met doeken.
- 2) In de kleine tent : lengte : 9m / breedte : 4m / hoogte : 3m, opgebouwd in steigermateriaal, bekleed met hout.
- 3) In de cocktailltent : lengte : 9m / Doorgeef breedte : 60 cm 5m / hoogte : 1m20 ,
Bediening breedte 3m, hoogte 3m, opgebouwd in steigermateriaal, bekleed met hout.

Podium

- 1) Variabele hoogte van 1,2m / lengte 13m / breedte : 18m, opgebouwd in steigermateriaal, bekleed met doeken.

Trussensysteem

- 1) Enkele ligger bevestigd aan steunpalen tent door middel van 2 elektrische kettingtakels.
- 2) Systeem met 3 liggers verbonden door 2 dwarsliggers steunend op 4 palen. Bevestigd door middel van 4 elektrische takels met dubbele rem. En voorzien van veiligheidslijn.

Trussensysteem LED scherm

- 1) 4 palen constructie onderling verbonden voor het ophangen van een LED scherm.

Koelwagen: laadplatform

- 1) Lengte: 6m / breedte: 3m met ramp opgebouwd in steigermateriaal.

Inkomtoren

- 1) Lengte : 4m / breedte : 4m / hoogte : 2,5m, opgebouwd uit steigermateriaal en bekleed met tentzeil.

Kassa

- 1) Lengte: 3m, breedte: 3m, hoogte 2m40. Opgebouwd uit steigermateriaal, bekleed met hout.

2. CONTROLE

Visuele controle

3. RESULTATEN VAN METINGEN

Er werden geen metingen uitgevoerd.

4. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

4.1. Inbreuken

Geen

4.2. Opmerkingen

- 1 Technische gegevens van trusmateriaal en steigers is te zien bij Light Visual Solutions Provinciebaan 67, 3460 Bekkevoort.

5. BESLUIT

De visuele controle heeft voldoening geschonken.

6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van:
 - inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
 - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

Agent-bezoeker,
0881 NILS SABLON

vr. De Directeur,

